

令和3年4月1日

エンジンルーム内に置き忘れたウエスによる火災

1 出火日時

4月〇〇日 午前 11 時〇〇分

2 火災概要


施設に事務連絡で訪れた軽乗用車のエンジンルームから出火したもの。施設職員により発見され、消火器で初期消火が行われた結果、車両フロント部分の焼損で消し止められた。

3 原因概要

エンジンオイルの点検で使用したウエスをエンジンルーム内に置き忘れ、走行時の振動、発進及び停止の動作に伴いウエスが移動、エキゾーストマニホールド及びO₂ センサー周辺の高温部分に接触したことで、発火に至ったもの。



▲焼損した車両



▲エンジンルーム内

エンジンルーム内から見
つかったウエス



▲炭化したウエス

担 当：予防課
連絡先：0226-22-6693